Pro-Tech TOOLS

# 3/4"-es, automatikus kikapcsolással ellátott töltőpisztoly



## Használati utasítás

**Az eredeti használati utasítás fordítása**

Ez a töltőpisztoly kézi üzemanyag-töltésre (pl. gázolaj, benzin, fűtőolaj) szolgál, szivattyúval vagy adagolóval, például Mini CPN-nel együtt.

**Biztonsági figyelmeztetések**

- Gyúlékony anyagok veszélye. Ne használja láng, szikra vagy más gyújtóforrás közelében.
- Az üzemanyaggal való munkavégzés során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
- Az üzemanyag-feltöltést jól szellőző helyen végezze – szikraforrásoktól távol.
- Tankolás közben ne dohányozzon.
- Ne lépje túl a gyártó által megadott maximális üzemi nyomást.

## 2. Műszaki adatok

Modell: BZL-A07
Max. nyomás: 3 bar
Áramlási tartomány: 0–60 l/perc
Közeg: Gázolaj, Olaj, Benzin A
közeg maximális hőmérséklete: 40
°C Bemenet: 3/4" | Kimenet:
15/16"

## 3. Telepítés és szerelés

1. Ellenőrizze, hogy a bemeneti tömlő vagy a szivattyú kimenete tiszta és szennyeződésmentes-e.
2. Csatlakoztassa a pisztolyt a tömlőhöz/szivattyúhoz a menetes csatlakozáson keresztül.
3. Húzza meg kézzel – ne csavarja meg szerszámmal (ez károsíthatja a tömítéseket).
4. Győződjön meg arról, hogy a pisztoly biztonságosan van elhelyezve és készen

áll a tankolásra. Szükség esetén használhat tömítőszalagot (pl. PTFE) a meneteknél.

## 4. Használat

1. Helyezze a pisztolyt a jármű tartályának vagy a tartály nyílásába.
2. Lassan nyomja meg a ravaszt – az üzemanyag elkezdi folyni.
3. Szükség szerint szabályozza az áramlást a ravasz lenyomásával/elengedésével.
4. Amikor elérte a kívánt mennyiséget, engedje el a gombot.
5. Várja meg, amíg a pisztolyból kifolyik a maradék üzemanyag, majd vegye

ki a pisztolyt. Ne távolodjon el a pisztolytól, amíg az üzemanyag még folyik.

## 5. Karbantartás

- Minden használat után törölje le a pisztolyt.
- Ellenőrizze a tömítéseket/O-gyűrűket – ha sérültek, cserélje ki őket.
- Ügyeljen arra, hogy az üzemanyag-vezetékben ne legyen szennyeződés.
- Száraz és tiszta helyen tárolja. Ne használjon

agresszív oldószereket a gumi alkatrészeken.

## 6. Tárolás

A pisztolyt közvetlen napfénytől, nedvességtől és hőtől távol tárolja.
Tartsa száraz helyen, korrozív anyagoktól mentesen.