

Pneumatikus kézi zsírzópisztoly, zsírzópisztoly 400ml



Használati utasítás

**Az eredeti utasítások
fordítása**

CÉLKITŰZÉS

A kenőgépet a gazdaságban végzett karbantartási munkákhoz tervezték a mezőgazdasági háztartásokban vagy a munkahelyeken. Az NLGI 3-ig terjedő viszkozitási osztályú kenőanyag adagolására szolgál mezőgazdasági és ipari gépekben és mindenhol, ahol kenési pontok vannak. A kenőfejet tilos a jelen használati utasításban meghatározottaktól eltérő célokra használni.

Nem használható élelmiszerek vagy élelmiszerral érintkező termékek kezelésére.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy az alábbi utasításokat őrizze meg, és szükség szerint használja a berendezés használata során. Ezzel megelőzheti a személyi sérüléseket és a berendezés károsodását.

A KENŐANYAGON HASZNÁLT PIKTOGRAMOK LEÍRÁSA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék speciális vizsgálatokon esett át, és megfelel az úgynevezett új megközelítésű irányelvekben meghatározott alapvető minőségi és biztonsági előírásoknak.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az üzembe helyezés előtt figyelmesen el kell olvasni a használati utasítást.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy hallásvédőt kell viselni.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy kézvédőt kell használni



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy szemvédőt kell viselni.



Soha ne fogja meg a tömlőket, ha azok szivárognak, a kenőanyag nyomása károsíthatja a bőrt!

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ALAPELVEK

VIGYÁZAT: MAGAS NYOMÁS

A szírszerezervény nagy kenőanyagnyomást generál! Ezt mindig tartsa szem előtt munka közben, a tömlő vagy a szerelvény megszakadása nagy sebességnél kenőanyag-szivárgáshoz vezet. Szigorúan tilos a tömlőt szivattyúzás közben tartani. Szintén tilos a kenőtömlő végét szivattyúzás közben megfogni. Amikor a kenőanyagot nyomás alatt tartja, a kenőanyagot mindkét kézzel meg kell fogni!

A MEGFELELŐ MUNKARUHÁZAT

Munka közben munkaruhát kell viselni, a zsírral való munkavégzés nem biztonságos, el kell kerülni a bőrrel való érintkezést, ezért védőkesztyűt és védőszemüveget vagy csuklyát kell viselni. A munkavégzés helyétől függően a helyi biztonsági előírásokat be kell tartani!

Ne feledje, hogy a biztonság kulcsa a józan ész és a felelősségteljes hozzáállás.

MUNKAHELY

Győződjön meg róla, hogy a munkaterülete rendezett és jól megvilágított; a rendetlenség és a rossz láthatóság a balesetek leggyakoribb okai. A nehezebben hozzáférhető területek kenésekor hosszú tömlővel szerelje fel magát.

A kenőberendezést úgy tervezték, hogy legalább 10stC hőmérsékleten működjön.

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT SZÜKSÉGES ISMERETEK

Az M78051 készüléket karbantartó személyzetet ki kell képezni a munkavédelemre és a pneumatikus szerszámok használatára.

Ha a képzés ellenére tapasztalatlan, akkor a szerszámokkal való munkavégzésben jártas személynek kell felügyelnie Önt, és csak a képzés elvégzése után lesz képes önállóan dolgozni.

A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOKKAL VALÓ MUNKAVÉGZÉS ALAPELVEI

-A felhasználó nem lépheti túl azokat a maximális paramétereket, amelyekre a szerszámot tervezték.

- A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze a jó állapotban van, és ellenőrizni kell a hiánytalanságát.
- Öltözzön megfelelően, ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Szükséges Hosszú haját visszatartó fejtámla viselése. Ezek lehetnek mozgó alkatrészekbe akad.
- Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt, és mindenképpen viseljen megfelelő lábbelit.
és kesztyű.
- Ne felejtse el karbantartani a készüléket. Tartsa a készüléket tisztán a jobb és biztonságosabb működés. Kövesse a kézikönyv utasításait
Az alkatrészek kenésekor vagy cseréjekor. Rendszeresen ellenőrizze a készülék kábeleit, és ha sérültek, javíttassa meg őket.
egy hivatalos szervizközpontban. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olajok vagy zsírok.
- Ha a meghibásodás bármely jelét észleli, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- A készüléket csak a fogantyúnál fogva hordozza. Szállítás közben ne nyomja meg az indítókart.
- Ne mozduljon addig, amíg a sűrített levegőt biztosító tömlő le nem csatlakozik!
- Legyen tisztában a környezetével. Ne tartózkodjon a munkaterület közelében

ne legyenek járókelők, gyerekek vagy állatok.

- Soha ne érintse meg a készülék működő részeit.
- A rezgés, rángatás, helytelen pozicionálás károsíthatja a kart vagy a kezét.
Ha fáradtságot vagy fájdalmat érez, hagyja abba a munkát.
- A légszerszámok telepítését, beállítását vagy használatát csak hozzáértő szakember végezheti.
képzett személyzet.
- Szigorúan tilos a berendezésen tervezési változtatásokat végezni,
ez a termelékenység csökkenéséhez vezethet, és kockázatot jelent a használat során.

- Soha ne dolgozzon sérült szerszámmal!
- A karbantartás során ellenőrizze a jelölések és címkék állapotát, és ha sérültek, cserélje ki őket
újakra.
- Munka közben készüljön fel a visszarúgás vagy szerszámvezérlés esetén történő reagálásra.

Mindkét kéznek működőképesnek és fogásra késznek kell lennie.

- Tartsa meg jó testtartását, hogy mindkét lábán megőrizze az egyensúlyát.
- A sűrített levegő elvesztése esetén azonnal engedje ki a szerszámkapcsolót.
- Csak a pneumatikus szerszámok kenésére ajánlott olajat használjon.
- A nyomás alatt lévő levegő súlyos sérüléseket okozhat, mindig
kapcsolja ki a levegőellátást, ürítse ki a nyomótömlőt és csatlakoztassa ki
a szerszámokat távolítsa el a levegőellátástól, amikor nem használja, mielőtt
kicseréli a
tartozékok vagy javítás céljából.
- Soha ne irányítsd a levegőt magadra vagy bárki másra.
- A tömlő eltalálása súlyos sérülést okozhat.
- Mindig ellenőrizze a sérült vagy meglazult
tömlők és tartozékok.
- A hideg levegőt irányítsa el a kezétől.
- Univerzális csavaros csatlakozások használata esetén
(tompá kötések), biztonsági csapokat és csatlakozókat kell használni.
a tömlőcsatlakozások sérülésének lehetőségére ellen
a tömlő és a szerszám között.
- Ne lépje túl a szerszámhoz megadott maximális légnyomást.
- Ne lépje túl a típustáblán feltüntetett maximális nyomást.
- Soha ne hordozza a szerszámot a nyomótömlőnél fogva.
- A légszerszámok üzemeltetését és karbantartását a következők szerint kell
végezni
a használati utasításban javasoltak szerint, ezáltal minimalizálva a füst- és
porkibocsátást.
- Ha a címkék vagy a névtáblák sérültek,
forduljon a kereskedőjéhez, hogy új készüléket rendeljen.
- A fej fölött végzett munkáknál feltétlenül viseljen védősisakot.



A pneumatikus kenőberendezések zavartalan működésének biztosítása érdekében megfelelően előkészített sűrített levegőnek kell rendelkezésre állnia. Az alábbiakban egy ábra látható Telepítések.

KENÉS/SZERELÉS LEÍRÁSA

A kenőgépet használatra készen szállítják, és csak a tartozékokat, például a tartozékokat vagy a munkahegyeket kell felszerelni. A zsírpisztolyon használt összes menet szabványos jobb oldali menet (az óramutató járásával megegyező irányban meghúzva).

A munka típusától és a körülményektől függően kell kiválasztania a kenőanyag-szállító tartozékot. A kenőanyag-szállító tartozékok pneumatikus és kézi kivitelben is kaphatók.

A kiválasztott hosszabbítót a tálcához kell feszíteni. Ezután csatlakoztassa a kiválasztott tartozékot (hosszabbítócső és megfelelő fúvóka).



1. Pneumatikus rögzítés
2. Nyomáscsatlakozás
3. Kézi rögzítés
4. Stack

KENŐANYAG-UTÁNPÓTLÁS

FIGYELEM! : A kenőanyag újratöltése előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. a kenőanyaggal együtt. Fontos, hogy kövesse a kenőanyag gyártójának korlátozásait és ajánlásait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes típusok/kenőanyagok összetétele eltérő, ezért az egyik kenőanyag típusnak más korlátozásokkal és ajánlásokkal kell rendelkeznie, mint a másoknak.

1. Csavarja le az ürítő készülék tálcáját.
2. Húzza vissza a kenőbimbó dugattyúját.
3. Vigye fel a kiválasztott típusú kenőanyagot a tartályba.
4. Csavarja a kiválasztott lefolyófejet a tálcába

5. Oldja ki a dugattyúrúd reteszelését.


FONTOS : A zár kioldásakor a rugó kinyomja a kenőanyagot, a zár feloldása a leeresztő rögzítés nélkül a helyén felrobbantja a zárat!

A rögzítés kicsavarása előtt mindig húzza ki a dugattyút!

6. A szelep segítségével engedje ki a kenőanyag és a tartozék között kialakult légpárnát. A feloldás elmulasztása megakadályozza a kenőberendezés működését!



1. Szellőzőnyílás



A KENŐANYAG HASZNÁLATA

Figyelem! A túl nagy nyomás a kenési ponton károsíthatja a kenőegységet, valamint a csapágyakat vagy magát a kenőberendezést. Ne lépje túl a fejezetben megadott üzemi vagy ellátási nyomásokat. Tartsa be a kenőberendezés gyártója által megadott üzemeltetési és karbantartási ajánlásokat.

Pneumatikus rögzítés

1. Húzza meg a tápkábelt és a kiválasztott csőszelvénnel kompatibilis szerelvényeket.
2. Rögzítse biztonságosan a kenőfúvókát a féknyereghez/kenési ponthoz.
3. Csatlakoztassa a sűrített levegős tömlőt a kenőberendezés bemenetéhez.
4. Nyomja meg a kapcsolót, a kenőanyag adagolása megkezdődik.
5. Ha befejezte a kiválasztott kenési pont kenését, először a sűrített levegős tömlőt, majd a zsírvezeték tömlőt válassza le a kenési pontról.

Kézi rögzítés

1. Húzza meg a tápkábelt és a kiválasztott csőszelvénnel kompatibilis szerelvényeket.
2. Biztosan rögzítse a kenőbimbót a féknyereghez/kenési ponthoz.

FONTOS : A helyesen rögzített zsírószerelvény nem fog leesni a kenési pontról, a zsírószerelvényt vagy a tömlőt kenés közben tilos megfogni!

3. Fogja meg a tartályt bal kézzel, a szivattyú fogantyúját pedig jobb kézzel.
4. Pumpálja a szükséges mennyiségű kenőanyagot oda-vissza mozgással.

5. Ha a kenés befejeződött, válassza le a tömlőt a kalamitról.

KARBANTARTÁS

A karbantartást csak tapasztalt személyzet végezheti!

Tisztítás

A kenőfej vagy a tálca fogantyúi és háza szappanos vízbe mártott ruhával tisztíthatók. Fontos, hogy a nyomáscsatlakozásba ne kerüljön víz!

Kenés

A kézi rögzítés a mozgó pontokon, például a fogantyútartónál kenést igényel.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A kenőanyagot gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen és a lehető leghidegebb hőmérsékleten kell tárolni. Fontos áttanulmányozni a kenőanyag műszaki adatlapját; egyes típusokat nem lehet a tartályban hagyni, mert roncsoló hatással vannak a gumira.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	M78051
Tartály kapacitása	500 ml
Teljesítmény	0,4 l/min
Kimeneti nyomás max.	300bar
Üzemi nyomás	2-7 bar
Maximális nyomás	8 bar
Levegőfogyasztás	170 l/min



A terméken vagy a csomagoláson található áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ez az Ön a használt berendezéseknek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására kijelölt gyűjtőhelyre történő elszállításának kötelezettsége. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával Ön segít a környezet védelmében.