

Pneumatikus vakoló mennyezetekhez 3l



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Pro-Tech
shop

Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a működés során esetlegesen felmerülő veszélyeket.



FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt a használati utasításban szereplő fényképek és képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt terméktől.
Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra

Tartalom:

1. Felhasználói biztonság.
2. Berendezés kialakítása.
3. Használat.
4. Karbantartás és tárolás.

TECHNIKAI ADATOK

Térfogat: 3 l

Fúvóka átmérő: 19 mm

Csatlakozás: 1/2"

PT
Pro-Tech
shop

Kedves vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy kellemesnek és hatékonyan fogja találni a szerszámainkkal való munkát.

Miután elolvasta ezt az útmutatót, tegye el egy biztonságos helyre, hogy szükség esetén vissza tudjon térni rá.

Az alábbi biztonsági szabályok be nem tartása és a berendezés használata vagy a kialakításába való mechanikai beavatkozás mentesíti a gyártót a használatból eredő károkért való felelősség alól, és érvényteleníti a garanciális igényeket.

1. Felhasználói biztonság

Mielőtt elkezdené dolgozni a szerszámmal, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek, akik nem olvasták el a biztonsági utasításokat és a kezelési útmutatót. A berendezést gyermekek és terhes nők sem használhatják. A berendezés nem lett átalakítva a fogyatékkal élő személyek általi használatra.

Tartson rendet a munkahelyén. A rendetlenség közvetlen oka lehet a baleseteknek. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok vagy gázok közelében. A kompresszor használatakor, amelynek a berendezést működtetnie kell, hő keletkezik, amely ezen anyagok jelenlétében veszélyes lehet. Biztosítsa a munkahely megfelelő szellőzését.

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy teljesen működőképes-e. Ha sérülésre utaló jeleket talál, állítsa le a munkát, és győződjön meg arról, hogy a készüléket szakképzett szakember javította meg, mielőtt újra használná.

Az elektromos kompresszor dugaszának illeszkednie kell az elektromos aljzathoz. Tilos bármilyen módosítást végezni a dugón vagy a csatlakozóaljzaton. Ez növeli az áramütés veszélyét. Kerülje továbbá a földelt vezetékekkel való közvetlen bőrérrintkezést.

Soha ne használja a készüléket, ha vízben áll, ha mezítláb van, vagy ha a keze nedves vagy nedves.

A berendezés használatakor mindig viseljen teljes védőruházatot. Védőszemüveg, porvédő maszk, védőkesztyű, csúszásmentes talpú védőlábbeli. Ne viseljen olyan ruházatot, amelynek laza részei vagy ékszerek vannak, amelyeknek a részeit a kompresszor mozgó részei behúzhatják. A munka megkezdése előtt megfelelően nyírja le a haját.

Ne tegye ki a berendezést időjárási körülményeknek, különösen esőnek. Ne használja párás környezetben. Ez jelentősen növeli az áramütés kockázatát.

Ne terhelje túl a berendezést, tartson rendszeres szüneteket a kompresszorral végzett munka során, és hagyja a berendezést

Király.	A pisztoly elhelyezése	Ne használja s anyagok	A amely Nem Tervezte
			oldal volt on.

vagy olyan munka elvégzésére, amelyre nem rendeltetésszerűen használják.

A berendezés használata során tartsa meg a helyes testtartást és egyensúlyt. Tartsa szilárdan, és végezzen egyenletes mozdulatokat. A berendezés használata közben teljes mértékben koncentráljon. Ha fáradtságot érez, hagyja abba a munkát. Ne használja a készüléket alkohol, kábítószer vagy erős, koncentrációt rontó gyógyszerek hatása alatt.

Mindig legyen a helyszínen egy megfelelően jóváhagyott és használatra kész tűzoltó készülék.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a kompresszort és a csatlakoztatott vakolópisztolyt. Győződjön meg róla, hogy a berendezés le van választva a kompresszorról, mielőtt bármilyen karbantartást, javítást vagy alkatrészcserét végezne.

A berendezésen végzett munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés felületéről eltávolítottak minden, korábban a javításhoz vagy karbantartáshoz használt szerszámot. A berendezés felületén heverő idegen tárgyak közvetlen baleset okozói lehetnek.


Soha ne irányítsa a kilépő fúvókákat emberekre vagy állatokra. A vakolópisztoly mozgásakor a fúvókákat lefelé irányítsa.

A készülék használatakor tartson biztonságos távolságot a járókelőktől. A munka megkezdése előtt a munkaterületet megfelelően elő kell készíteni, hogy a lehető legkönnyebben hozzáférhessen a használandó berendezéshez és a megmunkálandó felületekhez. Nagyon fontos továbbá, hogy olyan biztonsági óvintézkedéseket tegyen, amelyek lehetővé teszik, hogy ésszerű távolságot tartson a közelben állókkal, beleértve a gyermekeket is. A biztonságos távolságtartás elmulasztása komoly biztonsági kockázatokat eredményezhet.

A berendezéssel csak megfelelő állagú friss cementet használjon. A túl sűrű keverék használata a fúvókák eltömődéséhez vezethet. A rossz konzisztencia jelentősen megnehezíti a munkát, és radikálisan csökkenti annak hatékonyságát.

A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a munka megkezdéséhez szükséges valamennyi tartozék kompatibilis a berendezéssel, és műszaki paramétereik megfelelnek a gyártó ajánlásainak. Fontos figyelni a kompresszor megfelelő teljesítményére, az általa előállított nyomásra és a légtömlők típusára.

2. A készülék kialakítása



1. Első fogantyú
2. Szelep
3. Tartály
4. Fogantyú
5. Szelep kar
6. Kimeneti fúvókák

3. A használata

1 - Csatlakoztassa a vakolópisztolyt egy légtömítővel egy megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező kompresszorhoz. A tömlőhöz használt kötőelemeknek meg kell egyezniük a berendezés meneteivel.

2 - Indítsa el a kompresszort, és várjon, amíg a megfelelő nyomás elérkezik.

3 - Ezután a kompresszor szelepével engedje le a légtömítőben felgyülemlett nyomást. Tartsa a vakolópisztolyt szilárdan a helyén. A légtömítőben lévő kompresszornyomás felszabadítása rántást okozhat.

4 - Most tegye az előre elkészített, megfelelő konzisztenciájú cementmasszát a gép tartályába.

5 - A készülék most már használatra kész. Célozza a fúvókákat a vakolandó falra, majd a szelepkarral engedje el a nyomást, amely a vakológépet a tartályba előzőleg betöltött anyaggal a falra teríti.

Az anyagot egyenletes mozdulatokkal egyenletesen terítse el a falon.

4. Karbantartás és tárolás

Minden használat után alaposan tisztítsa meg a berendezést a felületén maradt cementes anyagtól. Először töltsen meg a vakolópisztoly tartályát meleg vízzel, majd a szelepkar segítségével engedje le a nyomást, hogy a fúvókákról leöblítse a rájuk rakódott anyagot. Ezt óvatosan kell elvégezni, mivel a víz nagy nyomás alatt hagyja el a fúvókákat. A fúvókák tisztítása után meg kell szabadulni a berendezés egyéb felületeiről visszamaradt anyagtól. Ehhez használjon meleg vizet és nedves ruhát.

A készülék nem igényel további kenést vagy speciális tárolást. A munka befejezése, valamint az alapos tisztítás és szárítás után tárolja biztonságos helyen, illetéktelen személyek, különösen gyermekek elől elzárva.

